

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东乾龙汽车科技有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市诸城市舜耕路 104 号		
	联系人	李经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、邢增宝		
	现场调查陪同人	李经理	现场调查时间	2023 年 12 月 3 日
	现场调查人员	孙奇、邢增宝		
	现场采样、现场检测陪同人	李经理	采样、检测时间	2023 年 12 月 9 日
	现场采样、检测人	孙奇、邢增宝		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的一氧化碳、氮氧化物、臭氧、丙烯酸、锰及其无机化合物、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和《关于发布〈工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素〉（GBZ2.1-2019）第 1 号修改单的通告》（国卫通[2022]14 号）规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声、紫外辐射强度未超过《工</p>			

作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

评价结论与建议：

- （1）应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- （2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
- （3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
- （4）定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

现场调查影响资料：



安全生产公示牌				
企业名称	负责人	联系电话	公示日期	
安全环境小站	程斌	13730837636	张清华	15862826765
负责人: 程斌	张清华			
副经理: 程斌				
成员: 范敬庆				
张清华				
地址: 110-110	安全环境小站	12350		



现场采样、现场检测图像影像：





10:08 | 2023-12-09
星期六 晴 7°C
潍坊市·山东乾龙汽车科技有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 BD6C31AA6UR1XM