

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊市寒亭区宏星加油站		
	地理位置	山东省潍坊市寒亭区潍九路东、朱王村北		
	联系人	宋经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	雷高峰、侯永生		
	现场调查陪同人	宋经理	现场调查时间	2020-01-16
	现场调查人员	雷高峰、侯永生		
	现场采样、现场检测陪同人	宋经理	采样、检测时间	2020-01-16
	现场采样、检测人	雷高峰、侯永生		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：该厂区各工种接触的化学有害因素苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）、溶剂汽油、戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、壬烷浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：该加油站加油工接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。</p>			

评价结论与建议：

(1) 加强油气回收系统的管理，及时检查维护防护设施，保证其正常运转。

(2) 加强对劳动者配戴个人防护用品的监督和考核，督促其按要求自觉、正确使用各种个人防护用品，提高作业人员的自我保护意识，降低职业病危害因素对劳动者健康的损害，杜绝使用普通口罩代替防尘口罩。

(3) 做好上岗前、在岗期间的健康检查、建立健康档案，定期对工作场所中的有害因素进行检测，及时对检测结果进行公布，发现问题及时解决。