

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东京博新能源控股发展有限公司 第三百零八加油加气站		
	地理位置	日照市岚山区安东卫街道圣岚路以西，车庄居委 001幢1单元(1)101号		
	联系人	彭洋		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、侯永生、王立波		
	现场调查陪同人	彭洋	现场调查时间	2020-01-02
	现场调查人员	王成贵、侯永生、王立波		
	现场采样、现场检测陪同人	彭洋	采样、检测时间	2020-01-02
	现场采样、检测人	王成贵、侯永生、王立波		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：加油站内各工作地点存在的及加油工接触的空气中溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、戊烷、正己烷、正庚烷等化学有害因素的浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：加油站内加油工接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)的限值要求。</p>			

评价结论与建议：

- (1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (2) 检测结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。
- (3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。