

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东康鹏新材料科技有限公司		
	地理位置	寿光市侯镇项目区大九路西新海路北 大地盐化集团院内		
	联系人	程杰		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、孙琦		
	现场调查陪同人	程杰	现场调查时间	2022-1-4
	现场调查人员	王成贵、孙琦		
	现场采样、现场检测陪同人	程杰	采样、检测时间	2022-1-7
	现场采样、检测人	王成贵、孙琦		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的氮氧化物、一氧化碳、石英粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。</p> <p>(2) 车间内各工种接触的噪声强度、工频电场强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

评价结论与建议:

- (1) 打砵工、气炼工、操作工在岗工作时应正确佩戴防尘口罩。
- (2) 打砵间应加强局部机械通风，降低车间粉尘浓度。
- (3) 缩短打砵工接触粉尘时间。
- (4) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (5) 检测结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。
- (6) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影响资料:





现场采样、现场检测图像影像:



我在这里

拍摄时间：2022.01.07 13:16

工作地点：康鹏化工有限公司

候镇大地工业园白炭黑厂院内

- 相机 -
真实时间



我在这里

拍摄时间：2022.01.07 13:21

工作地点：康鹏化工有限公司
候镇大地工业园白炭黑厂院内

- 相机 -

真实时间



我在这里

拍摄时间: 2022.01.07 13:28

工作地点: 康鹏化工有限公司

侯镇大地工业园白碳黑厂院内

- 相机 -
真实时间