

用人 单 位 信 息	单位名称	寒亭区精益制针厂		
	地理位置	寒亭区开元街办郭家官庄村		
	联系人	胡经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、王成贵		
	现场调查陪同人	胡经理	现场调查时间	2023-02-08
	现场调查人员	孙奇、王成贵		
	现场采样、现场检测陪同人	胡经理	采样、检测时间	2023-02-10
	现场采样、检测人	孙奇、王成贵		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

评价结论与建议:

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案, 并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时, 应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员, 并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或者欺骗。

(4) 严格要求裁断工、磨尖工、成型工、串光工正确佩戴防噪声耳塞, 并制定处罚措施, 做好监督检查, 加强监管。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:




08:44 | 2023-02-10
星期五 多云 3°C

潍坊市·潍坊精益制针厂

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 TAATGVXDZDJ6E



08:39 | 2023-02-10
星期五 轻度雾霾 3°C

潍坊市·潍坊精益制针厂

今日水印
- 相机 -

真实时间

防伪 1CRMP4TARCERLL



08:41 | 2023-02-10
星期五 多云 3°C

潍坊市·潍坊精益制针厂

今日水印
-相机-
真实时间

防伪 RCXULX26MADA33