

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东光耀超薄玻璃有限公司		
	地理位置	寿光市经济开发区特钢公司以东		
	联系人	陈经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、张海庆		
	现场调查陪同人	陈经理	现场调查时间	2024年9月7日
	现场调查人员	孙奇、张海庆		
	现场采样、现场检测陪同人	陈经理	采样、检测时间	2024年9月12日
	现场采样、检测人	孙奇、张海庆		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触空气中的硫化氢、臭氧、氢氧化钠、碳酸钠、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、氨、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、锰及其无机化合物、正丁醇、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布〈工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素〉(GBZ2.1-2019)第1号修改单的通告》(国卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p>			

(2) 物理因素 : 车间内各工种接触的 WBGT 指数、噪声、工频电场、紫外辐射强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 : 物理因素》(GBZ 2.2-2007) 的限值要求。

评价结论与建议 :

(1) 应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案 , 并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同 (含聘用合同) 时 , 应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员 , 并在劳动合同中写明 , 不得隐瞒或者欺骗。

(4) 严格要求 230t/d 公辅工程 : 煤气站工段长、煤气站班长、司炉工、脱硝工、煤气管道维护工、上煤工 ; 600t/d 公辅工程 : 煤气站工段长、煤气站班长、司炉工、脱硝工、煤气管道维护工、上煤工 ; 玻璃深加工线 : 主操工、技术员正确佩戴适用的防毒口罩 , 并制定处罚措施 , 做好监督检查 , 加强监管。

(5) 严格要求切装质检工、成品叉车员正确佩戴防噪声耳塞 , 并制定处罚措施 , 做好监督检查 , 加强监管。

(6) 定期进行职业健康检查 , 及时发现职业禁忌证或职业病 , 做好防治工作。

现场调查影响资料：



现场采样、现场检测图像影像：



时 间：2024.09.12 10:13

地 点：寿光市·山东兄弟科技股份有限
公司

经纬度：37.191204°N,118.816323°E

今日水印
相机 真实时
防伪 HY4UMU6XWDK



时间: 2024.09.12 10:24

地点: 寿光市·山东兄弟科技股份有限公司

经纬度: 37.190271°N, 118.816005°E

今日水印
相机 真实时间
防伪 P1KC61E92RWRBP