

用 人 单 位 信 息	单位名称	寿光永升化工有限公司		
	地理位置	山东省寿光市侯镇项目区		
	联系人	徐泽强		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	杨新龙、侯永生、王文海		
	现场调查陪同人	徐泽强	现场调查时间	2019-01-15
	现场调查人员	杨新龙、侯永生、王文海		
	现场采样、现场检测陪同人	徐泽强	采样、检测时间	2019-01-17
	现场采样、检测人	杨新龙、侯永生、王文海		
<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素 : 车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、过氧化氢未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分 : 化学有害因素》(GBZ 2.1-2007) 规定的限值要求。</p>				

评价结论与建议：

- (1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (2) 检测结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政
部门报告并向劳动者公布。
- (3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程
中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告
知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。