

用人 单 位 信 息	单位名称	山东昌邑廆里盐化有限公司（北厂）		
	地理位置	昌邑市下营镇廆里村东		
	联系人	徐修伟		
技 术 服 务 单 位	技术服务组人员	杨新龙、邢增宝		
	现场调查陪同人	徐修伟	现场调查时间	2021-4-6
	现场调查人员	杨新龙、邢增宝		
	现场采样、现场 检测陪同人	徐修伟	采样、检测时 间	2021-4-8
	现场采样、检测 人	杨新龙、邢增宝		
	用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： 1.化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、盐酸、氯气、硫酸、氢氧化钠、一氧化碳浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。 2.物理因素：车间内各工种接触的噪声、高温、工频电场强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。			

信 息	<p>评价结论与建议：</p> <p>(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。</p> <p>(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。</p> <p>(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。</p>
--------	--

现场照片

