

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东中能智华能源装备科技有限公司		
	地理位置	山东省青州市昭德北路文苑路		
	联系人	刘金鹏		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	朱永德、邢增宝		
	现场调查陪同人	刘金鹏	现场调查时间	2022-03-05
	现场调查人员	朱永德、邢增宝		
	现场采样、现场检测陪同人	刘金鹏	采样、检测时间	2022-03-08
	现场采样、检测人	朱永德、邢增宝		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的乙苯、二甲苯、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氟化氢、锰及其化合物、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声、电焊弧光强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因</p>			

素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

评价结论与建议：

（1）应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

（2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

（3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

（4）严格要求操作工、填砂刷漆工正确佩戴适用的防尘口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

（5）严格要求操作工正确佩戴适用的防毒口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

（6）严格要求操作工正确佩戴防噪声耳塞，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



2022.03.08 09:34

潍坊市·山东中能智华能源装备科技有限
公司

今日水印
- 相机 -
真实时间



2022.03.08 09:53

潍坊市·山东中能智华能源装备科技有限
公司

今日水印
- 相机 -
真实时间