

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------|------------|
| 用 人 单 位 信 息 | 单位名称 | 潍坊金达源燃气有限公司 | | |
| | 地理位置 | 潍坊市寒亭区海龙路 3232 号 | | |
| | 联系人 | 张华卿 | | |
| 技 术 服 务 单 位 信 息 | 技术服务组人员 | 张晓飞、孙奇 | | |
| | 现场调查陪同人 | 张华卿 | 现场调查时间 | 2022-02-12 |
| | 现场调查人员 | 张晓飞、孙奇 | | |
| | 现场采样、现场检测陪同人 | 张华卿 | 采样、检测时间 | 2022-02-14 |
| | 现场采样、检测人 | 张晓飞、孙奇 | | |
| | <p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>物理因素：加气站内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p> | | | |

评价结论与建议:

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



2022.02.14 14:38
潍坊市·金达源CNG加气站

今日水印
- 相机 -
真实时间