

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东北澳化工有限公司		
	地理位置	昌邑滨海（下营）经济开发区		
	联系人	朱经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	杨新龙、王成贵		
	现场调查陪同人	朱经理	现场调查时间	2023-04-16
	现场调查人员	杨新龙、王成贵		
	现场采样、现场检测陪同人	朱经理	采样、检测时间	2023-04-21
	现场采样、检测人	杨新龙、王成贵		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气 中的盐酸、氢氧化钠、硫化氢、氨、过氧化氢、硫酸、氮氧化物浓度 未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 (GBZ 2.1-2019)和《关于发布〈工作场所有害因素职业接触限值 第 1部分：化学有害因素〉(GBZ 2.1-2019)第1号修改单的通告》(国 卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声、工频电场强度未超过《工</p>			

作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

评价结论与建议：

- （1）应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- （2）检测结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。
- （3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
- （4）提供员工防护意识，督促员工正确佩戴个体防护用品，巡检高噪声作业点要佩戴耳塞。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



09:55 | 2023-04-21
星期五 多云 13°C

潍坊市·山东北澳化工有限公司

今日水印
— 相机 —
真实时间



10:10 | 2023-04-21
星期五 多云 13°C

潍坊市 · 山东北澳化工有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间