

用人 单 位 信 息	单位名称	山东康鹏新材料科技有限公司		
	地理位置	寿光市侯镇项目区大九路西新海路北大地盐 化集团院内		
	联系人	程经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、陈星		
	现场调查陪同人	程经理	现场调查时间	2023-01-09
	现场调查人员	孙奇、陈星		
	现场采样、现场检测陪同人	程经理	采样、检测时间	2023-01-10
	现场采样、检测人	孙奇、陈星		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的氮氧化物、一氧化碳、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声、工频电场强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

评价结论与建议:

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

(4) 严格要求打砵工、气炼工、操作工正确佩戴适用的防尘口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

(5) 严格要求操作工正确佩戴防噪声耳塞，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像：





10:27 | 2023-01-10
星期二 多云 2°C

潍坊市·山东康鹏新材料科技有限公司

今日水印
-相机-
真实时间

防伪 L96UTNBNA9H LXP



10:27 | 2023-01-10
星期二 多云 2°C

潍坊市·山东康鹏新材料科技有限公司

今日水印
-相机-

真实时间

防伪 MY4LEAD14NN4TA



11:41 | 2023-01-10
星期二 多云 4°C

潍坊市·山东康鹏新材料科技有限公司

今日水印
- 相机 -

真实时间

防伪 BYCED2W3PYW2YW