

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊恒茂家纺制造有限公司		
	地理位置	潍坊市寒亭区丰华路南首东侧		
	联系人	陈经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、邢增宝		
	现场调查陪同人	陈经理	现场调查时间	2023-05-09
	现场调查人员	王成贵、邢增宝		
	现场采样、现场检测陪同人	陈经理	采样、检测时间	2023-05-11
	现场采样、检测人	王成贵、邢增宝		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的棉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素> (GBZ 2.1-2019) 第 1 号修改单的通告》(国卫通[2022]14 号) 规定的限值要求。</p> <p>(2) 车间内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007) 的限值要求。</p>			

评价结论与建议:

- (1) 应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
- (3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像：

