

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊金达源燃气有限公司		
	地理位置	潍坊市寒亭区海龙路 3232 号		
	联系人	张经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、杨新龙		
	现场调查陪同人	张经理	现场调查时间	2023-01-30
	现场调查人员	孙奇、杨新龙		
	现场采样、现场检测陪同人	张经理	采样、检测时间	2023-01-31
	现场采样、检测人	孙奇、杨新龙		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>加气站内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求</p>			

评价结论与建议:

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。


(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像：



16:22 | 2023-01-31
星期二 轻度雾霾 12°C

潍坊市·潍坊金达源燃气有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 2XDNT1LXBMS449



16:23 | 2023-01-31
星期二 轻度雾霾 12°C

潍坊市·潍坊金达源燃气有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 2L3K9ETL43BXXA