

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊世纪非织造材料有限公司		
	地理位置	山东潍坊经济开发区海润街 01999		
	联系人	徐经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、孙奇		
	现场调查陪同人	徐经理	现场调查时间	2023-09-26
	现场调查人员	王成贵、孙奇		
	现场采样、现场检测陪同人	徐经理	采样、检测时间	2023-10-11
	现场采样、检测人	王成贵、孙奇		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的甲醛、丙烯醛、乙醛、丙酮、丁烯、聚丙烯粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素>(GBZ 2.1-2019)第1号修改单的通告》(国卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有</p>			

害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

（1）应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。

（2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

（3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影像资料：



现场采样、现场检测图像影像：



13:55 | 2023-10-11
星期三 晴 23°C
潍坊市·世纪非织造

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 U3DND21HGDAITC