

用 人 单 位 信 息	单位名称	高密市柏城镇洪英加油站		
	地理位置	山东省潍坊市高密市密水街道护城河社区驻地 高王路东侧		
	联系人	高经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	陈星、孙奇		
	现场调查陪同人	高经理	现场调查时间	2023-07-30
	现场调查人员	陈星、孙奇		
	现场采样、现场检测陪同人	高经理	采样、检测时间	2023-08-12
	现场采样、检测人	陈星、孙奇		
	<p><b>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</b></p> <p>1、化学因素：加油站内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、戊烷、正己烷、正庚烷、溶剂汽油浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和《关于发布〈工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素〉（GBZ 2.1-2019）第1号修改单的通告》（国卫通[2022]14号）规定的限值要求。</p> <p>2、物理因素：加油站内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

**评价结论与建议：**

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

**现场调查影像资料：**



现场采样、现场检测图像影像：

