

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊世豪机械科技有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市坊子区九龙街办穆一村		
	联系人	张经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、邢增宝		
	现场调查陪同人	张经理	现场调查时间	2023年9月3日
	现场调查人员	孙奇、邢增宝		
	现场采样、现场检测陪同人	张经理	采样、检测时间	2023年9月9日
	现场采样、检测人	孙奇、邢增宝		
	<p><b>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</b></p> <p>(1) 化学有害因素：车间内落砂工接触的粉尘浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布&lt;工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素&gt; (GBZ2.1-2019) 第1号修改单的通告》(国卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p> <p>车间内其余各工作地点存在的及各工种接触的空气中的甲醛、氨、氮氧化物、一氧化碳、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限</p>			

值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和《关于发布〈工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素〉

（GBZ2.1-2019）第 1 号修改单的通告》（国卫通[2022]14 号）规定的限值要求。

（2）物理因素：车间内各工种接触的噪声强度、高温（WBGT 指数）未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

（3）超标原因分析：造型区、落砂区、混砂机密闭设施效果不良及局部除尘设施效果不良是造成落砂工岗位接触粉尘浓度超标的主要原因。

#### **评价结论与建议：**

（1）应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。

（2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

（3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

（4）严格要求电炉工、浇铸工、落砂工、清理工正确佩戴适用的防尘口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。

（5）严格要求落砂工、清理工正确佩戴防噪声耳塞，并制定处罚措

施，做好监督检查，加强监管。

(6) 对超标地点的防护设施进行改进和完善，定期清理布袋除尘器，保证除尘效果。

(7) 定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

**现场调查影响资料：**



现场采样、现场检测图像影像：



09:40 | 2023-09-09  
星期六 多云 25°C

潍坊市·潍坊世豪机械科技有限公司

防伪 AM



09:40 | 2023-09-09  
星期六 多云 25°C

潍坊市·潍坊世豪机械科技有限公司