

用人 单 位 信 息	单位名称	潍坊金达源燃气有限公司		
	地理位置	潍坊市寒亭区海龙路 3232 号		
	联系人	张华卿		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	孙奇、邢增宝		
	现场调查陪同人	张华卿	现场调查时间	2024 年 1 月 28 日
	现场调查人员	孙奇、邢增宝		
	现场采样、现场检测陪同人	张华卿	采样、检测时间	2024 年 2 月 2 日
	现场采样、检测人	孙奇、邢增宝		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>物理因素：加气站内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

评价结论与建议:

- (1) 应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
- (3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
- (4) 定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



时 间: 2024.02.02 15:58

地 点: 潍坊市寒亭区·金达源CNG
加气站

经纬度: 36.741726°N, 119.179661°E

今日水印
相机 真实时间
防伪 UUK2X6UBB16199



时 间: 2024.02.02 15:58

地 点: 潍坊市寒亭区·金达源CNG
加气站

经纬度: 36.741747°N, 119.179795°E

今日水印
相机 真实时间
防伪 P9H1BK69AGG46X