

用 人 单 位 信 息	单位名称	潍坊圣兴新材料有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市滨海开发区临港工业园临港路 08666 号		
	联系人	单经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、孙奇		
	现场调查陪同人	单经理	现场调查时间	2024 年 2 月 25 日
	现场调查人员	王成贵、孙奇		
	现场采样、现场检测陪同人	单经理	采样、检测时间	2024 年 2 月 27 日
	现场采样、检测人	王成贵、孙奇		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：碳酸钙生产装置内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的氨、氮氧化物、一氧化碳、粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素> (GBZ2.1-2019) 第 1 号修改单的通告》(国卫通[2022]14 号) 规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：碳酸钙生产装置内各工种接触的噪声、工频电场强</p>			

度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。

评价结论与建议：

- (1) 应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。
- (2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
- (3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
- (4) 严格要求投料工、烘干工、包装工正确佩戴适用的防尘口罩，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。
- (5) 严格要求投料工、压滤工、烘干工、包装工正确佩戴防噪声耳塞，并制定处罚措施，做好监督检查，加强监管。
- (6) 定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



时 间: 2024.02.27 10:56
地 点: 潍坊市寒亭区·潍坊圣兴新材料有
限公司
经纬度: 37.135152°N,119.074391°E

今日水印
相机 真实时间
防伪 CGNRL3YU2PXTR



时 间: 2024.02.27 10:27
地 点: 潍坊市寒亭区·潍坊圣兴新材料有
限公司
经纬度: 37.135226°N,119.072898°E

今日水印
相机 真实时间
防伪 C3PXG4YNMNM2D



时间: 2024.02.27 10:27

地点: 潍坊市寒亭区·潍坊圣兴新材料有限公司

经纬度: 37.135251°N, 119.072799°E

今日水印
相机真实时间
防伪 P4H42MMGDNP