

用人 单 位 信 息	单位名称	山东安汇达检测有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市寒亭区五岭路西小营村		
	联系人	田经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	雷高峰、陈星		
	现场调查陪同人	田经理	现场调查时间	2024-05-29
	现场调查人员	雷高峰、陈星		
	现场采样、现场检测陪同人	田经理	采样、检测时间	2024-06-06
	现场采样、检测人	雷高峰、陈星		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>根据山东安汇达检测有限公司的委托，对其放射源贮存库进行了放射防护检测，检测结果均符合 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和 GBZ117-2022《工业探伤放射防护标准》的要求。</p>			

评价结论与建议：

--

现场调查影响资料：



现场采样、现场检测图像影像：



2024.06.06 10:15

潍坊市寒亭区·山东安汇达检测有限公司

今日水印
相机 真实时间

水印 ANYWHERE ONLINE



2024.06.06 10:24

潍坊市寒亭区·山东安汇达检测有限公司

今日水印
相机 真实时间

水印 ANYWHERE ONLINE