

用人单位信息	单位名称	潍坊市滨海经济开发区新源供水有限责任公司		
	地理位置	滨海经济开发区海化街东段		
	联系人	张经理		
技术服务单位信息	技术服务组人员	孙奇、杨新龙		
	现场调查陪同人	张经理	现场调查时间	2024-11-23
	现场调查人员	孙奇、杨新龙		
	现场采样、现场检测陪同人	张经理	采样、检测时间	2024-11-29
	现场采样、检测人	孙奇、杨新龙		
	用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： （1）化学有害因素：车间内各工作地点产生或存在的及各工种接触的空气中的盐酸、二氧化氯浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素>（GBZ2.1-2019）第 1 号修改单的通告》（国卫通[2022]14 号）规定的限值要求。 （2）物理因素：车间内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有			

	害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。
	评价结论与建议： （1）应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。 （2）检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 （3）与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 （4）定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:





打卡 09:48

山东省潍坊市寒亭区大家洼街道滨海经济开发区水质检测中心

2024.11.29 星期五

今日水印相机已验证 | 时间地点真实

今日水印

相机 真实可验

防伪 XLRLR1YKBEDRML



打卡 09:48

山东省潍坊市寒亭区大家洼街道滨海经济开发
区水质检测中心

2024.11.29 星期五

今日水印相机已验证 | 时间地点真实

今日水印
相机 真实可验

防伪 32G4AK2G9A2BYR